



EhS-Ref

Исследование среднетемпературной холодильной камеры


ШИФР 212/90/06-18

Составлено для:



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:09:05	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001125.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:09:40	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001126.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:09:53	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001127.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:11:22	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128



IR001129.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:12:21	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001131.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:13:16	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001132.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:13:37	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001133.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:17:09	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001134.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:17:23	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001135.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:18:30	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001137.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:19:01	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001139.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:19:14	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001140.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:20:31	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001142.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:20:40	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001143.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:20:48	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001144.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:20:55	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001145.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:21:21	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001146.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:22:41	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001147.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:23:05	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001148.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:23:34	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001150.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:23:45	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001151.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:23:45	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001151.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:24:07	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001152.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:25:16	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001153.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:25:50	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001154.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:26:25	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001156.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:26:50	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001157.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:27:01	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001158.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:27:41	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001159.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:28:22	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001161.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:28:51	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001162.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:29:48	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001164.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:30:17	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001165.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:30:42	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001166.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:31:26	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128




IR001167.IS2



Проверил:

Дата проверки:	19.06.2018 10:31:33	Зона	
Местоположение		Компас	
Описание		Погодные условия:	
Температура воздуха в помещении		Температура наружного воздуха	
Относительная влажность в помещении:		Относительная влажность вне помещения:	
Точка росы (в помещении):		Скорость ветра	
Проблема		Приоритет ремонта:	
Коэффициент излучения:	0,95	Отраженная температура:	22,0 °C
Производитель камеры	Fluke	Камера:	TiS-11070128



IR001168.IS2